



ANTI-K PATINA

patinovací roztok

3560; 3561; 3562

Popis ANTI-K PATINA je výrobek formulovaný v souladu s nejstaršími tradicemi restaurátorů nábytku. Na bázi přírodní živice, dodává veškerým povrchům starobyly a patinovaný vzhled. Téměř bez zápachu, ihned připraven k použití, snadno aplikovatelný.

Způsob použití Naneste na povrch zbavený od vosku, oleje a mastnoty. Aplikujte ANTI-K PATINU pomocí štětce nebo tampónem (hadříku) jednotným způsobem, zafixujte odstín pomocí podkladního tmelu TURAPORI IN GEL. Odstraňte veškeré přebytky ANTI-K PATINY pomocí ocelové vaty 000 nebo setřením hadříkem - pro vytvoření kresby imitující starobylou. Nechejte vyschnout alespoň po dobu 4-6 hodin při 20 °C. Zafixujte ANTI-K PATINU pomocí TURAPORI IN GEL, dokončete povrch pomocí šelakové politury VERNICE A TAMPONE, nebo navoskujte včelím voskem v pastě HOLZWACHS CERA D'API.

Pro dosažení patinovaného vzhledu na nábytku a dřevě obecně. Výrobek se může chovat různě na různých typech dřeva. Předem je třeba provést zkoušku. Před použitím protřepat.

Podklad Dřevo.

Technické parametry

- Konzistence	tekutá
- Barva	barevný
- Zápach	typický
- Měrná hmotnost	0,889 kg/l
- Rozpustnost ve vodě	rozpustný

Výrobek, který není určený pro použití podle nařízení 2004/42/EU

Aplikace Štětec, hadřík-polna

Teplota při aplik. +5 °C až + 28 °C

Vydatnost 10-12 m²/l

Rel. vlhkost max. 80%

Způsob dodávky Kovové obaly 500 ml; 1 l; 5 l; 400 ml sprej

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +28 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým teplem. Při používání a manipulaci tohoto přípravku nekouřit.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

Signální slovo: Varování. H315 Dráždí kůži. Obsahuje : Xylen (směs isomerů).

Pokyny pro bezpečné zacházení: P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlekněte a před opětovným použitím vyperte.

Likvidace obalů

Zbytky produktu je třeba považovat za speciální nebezpečný odpad. Likvidace musí být provedena prostřednictvím autorizovaného nakládání s odpady, v souladu s místními předpisy. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod. Kód odpadu 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. N nebezpečný odpad. Obaly 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

Nevyhazujte odpad v původním obalu.

Upozornění

Technické listy jsou zhotoveny na základě testů výrobce. Naše technické pokyny jsou psány v dobré víře, avšak bez záruky výsledku. Ve skutečnosti jsou odlišné podmínky aplikace, ředění, způsob použití a další jiné skutečnosti, určující pro výsledný efekt a nemohou být kontrolovány výrobcem. Před samotnou aplikací by mělo dojít ke zkoušce vzorku na malé části podkladu. U výrobku můžeme s jistotou garantovat fyzikální a chemické vlastnosti.