



iG PURE - HARD WOOD OIL

iG4951.1; iG4951.5

Základový a finální olejový nátěr



Popis	Přípravek na olejové bázi s kvalitními pryskyřicemi a speciálními aditivy na bázi stříbra pro povrchovou úpravu ve dvou nebo třech vrstvách pro podlahy nebo nábytek s neošetřeným dřevem. Dodává výbornou odolnost proti skvrnám a oděru a poskytuje výhody iontů stříbra, které tvoří povrchovou styčnou plochu za přítomnosti vlhkosti. Výsledkem je větší bezpečnost a hygiena během používání, i při normálních podmínkách čištění. Není potřeba žádného zvláštního základu, je k <u>okamžitému použití</u>. Ideální pro tvrdá a měkká dřeva, je obzvlášť vhodný pro hodně savé a velmi porézní typy dřev. Tradiční formulace s rychlým zasycháním a střední viskozitou. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ: Certifikace ISO 22196:2011 Measurement Of Antibacterial Activity On Plastics And Other Non-Porous Surfaces.(Měření antibakteriální aktivity na plasty a jiné neporézní povrchy) Shoda DIN 68861-1:2011 odolnost studeným tekutinám Shoda DIN 53160 odolnost slinám a potu Shoda EN 71.3 bezpečnost pro hračky- část 3: Migrace některých částic																	
Příprava	Vybrousit dřevo, aby se dosáhlo hladkého, čistého povrchu bez mastnoty, olejů, vosku, silikonu a starých nátěrů. Praskliny a povrchové nerovnosti vytmelit. Pokud se provede broušení brusným papírem 150-180, dosáhneme lepšího estetického výsledku nátěru. Před aplikací základového nátěru vysát všechny zbytky prachu. Vlhkost dřeva musí být mezi 9 a 12%.																	
Způsob použití	Výrobek jednotně nanést štětcem, válečkem s chlupem nebo měkkým bavlněným hadříkem, je možná aplikace i nástřikem a průmyslovými zařízeními. Nechat zaschnout 6-12 hodin. Počkat na dostatečné zaschnutí před dalším postupem. Vybrousit brusným papírem se zrnem 180-220 a odstranit prach před aplikací druhé vrstvy. Čekat 24 hodin na úplné zaschnutí.																	
Podklad	Dřevo																	
Technické parametry	<table><tr><td>- Vzhled</td><td>olejová kapalina</td></tr><tr><td>- Viskozita</td><td>25 ± 2 sec.</td></tr><tr><td>- Hustota</td><td>0,87 ± 0,02 g/cm3</td></tr><tr><td>- Měrná hmotnost</td><td>0,89 Kg/l</td></tr><tr><td>- Suchý zbytek</td><td>45 ± 2 %</td></tr><tr><td>- doba schnutí, bez prachu(20°C)</td><td>6 - 8 hod.</td></tr><tr><td>- úplná doba zasychání</td><td>24 ± 6 hod</td></tr><tr><td>- maximální doba vytvrzení</td><td>3 týdny</td></tr></table>		- Vzhled	olejová kapalina	- Viskozita	25 ± 2 sec.	- Hustota	0,87 ± 0,02 g/cm3	- Měrná hmotnost	0,89 Kg/l	- Suchý zbytek	45 ± 2 %	- doba schnutí, bez prachu(20°C)	6 - 8 hod.	- úplná doba zasychání	24 ± 6 hod	- maximální doba vytvrzení	3 týdny
- Vzhled	olejová kapalina																	
- Viskozita	25 ± 2 sec.																	
- Hustota	0,87 ± 0,02 g/cm3																	
- Měrná hmotnost	0,89 Kg/l																	
- Suchý zbytek	45 ± 2 %																	
- doba schnutí, bez prachu(20°C)	6 - 8 hod.																	
- úplná doba zasychání	24 ± 6 hod																	
- maximální doba vytvrzení	3 týdny																	
UPOZORNĚNÍ:	Před použitím dobře promíchat! Pro dosažení pravidelného zaschnutí aplikovat jednotnou tloušťku, a jen nutné množství																	
Aplikace	Štětec, hadřík																	
Teplota při aplik.	od +10° C do +30 °C																	
Vydatnost	12 - 24 m²/l — na jeden nátěr podle způsobu aplikace a stupně nasákavosti dřeva.																	
Čištění a ředění:	Výrobek je určen k okamžitému použití. V případě nutnosti je možné ředit 10 - 20 % ředidlem Solvoil 04 nebo Solvoil 06.																	
Rel. Vlhkost	max. 80%																	

Způsob dodávky Kovové obaly 1 Lt; 5 Lt; 10 Lt; 20 Lt

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5 °C až +30 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení max. 24 měsíců od data balení.
Uchovávejte přípravek na dobře větraném místě. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům zapálení.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů. Výrobek zlikvidujte v souladu s nařízením o odpadních vodách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Likvidace obalů

Nepoužité zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu v souladu s místními předpisy. Kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. Kategorie odpadu.: O. Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu: 15 01 04 Kovové obaly. Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního prostředí.

rev. leden 2021