



## FINISHING SPIRIT

### speciální odmašťovač šelakových povrchů

3917; 3918; 3919

**Popis** FINISHING SPIRIT je speciální odmašťující prostředek pro šelakové úpravy. Po jeho užití je struktura vrchní šelakové vrstvy rovnoměrná a usnadní se sjednocení a vyleštění podkladu, zvýší jednotnost finálního vzhledu šelakové úpravy a umožnění následného leštění, odstraní i zbytky lešticího oleje BIO-POLIEROEL.

**Způsob použití** Jakmile je nanášena a rozetřena šelaková vrstva, nalijte tenkou vrstvou odmašťujícího přípravku FINISHING SPIRIT na hadřík – polnu, která nepouští žádné vlákna. Jemně setřete povrch navlhčeným hadříkem (polnou), aby se odstranily zbytkové mastnoty. Vhodné zopakovat několikrát, až do celkového vyčištění a před každým dalším krokem zjistit, zda je podklad suchý, předejde se tak poškození již provedené úpravy povrchu. V konečné fázi se tak dosáhne jednotného a lesklého povrchu.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte příliš velké množství, mohlo by dojít k narušení výsledného vzhledu !

**Podklad** Dřevo

**Technické parametry**

- Konzistence	tekutá
- Barva	jantarová
- Zápach	typický
- Měrná hmotnost	0,760 ± 3 kg/l
- Bod vzplanutí	< 23 °C
- Samovznícení	> 363 °C
- Rozpustnost	rozpustný v rozpouštědlech (Solve 99)

**Aplikace** Hadřík, tampon-polna

**Teplota při aplik.** +5 °C až + 28 °C

**Způsob dodávky** Kovové obaly 500 ml; 1 l; 5 l

**Skladování**

Uchovávat při okolní teplotě +5 °C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném obalu max. 24 měsíců od data výroby. **CHRÁNIT PŘED MRAZEM.** Nádoby musí být hermeticky uzavřené a uloženy na dobře větraném místě. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm, sálavým teplem, před přehřátím. Při manipulaci s výrobkem nejíst, nepít a nekouřit.

**Bezpečnost práce a bezpeč. normy**

Signální slovo: Nebezpečí. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů.

**Likvidace obalů**

Zbytky produktu je třeba považovat za nebezpečný odpad. Likvidace odpadu s obsahem tohoto výrobku musí být provedena prostřednictvím autorizovaného nakládání s odpady, v souladu s místními předpisy. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod. Kód odpadu 08 01 11\* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Obaly 15 01 10\* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.