



HOLZFARBE

Koncentrované barvivo

3000; 3050; 3100; 3005

Popis HOLZFARBE je ideální barvivo k barvení všech dřevěných povrchů v interiéru. Celá škála barevných odstínů umožňuje vyniknout přirozené kráse dřeva. Tento výrobek je výbornou náhražkou klasického práškového barviva, jako je Anilin, u kterého hrozí vdechnutí škodlivého prachu. Může být zředěno alkoholem, nitroředidlem nebo vodou s maximálním poměrem 1 : 6 (vyšší ředění může změnit barevný efekt). HOLZFARBE může být také použito jako barvivo pro transparentní laky.

Barevná škála odstínů : 17 teak, 52 dub, 53 světlý ořech, 58 palisandr , 60 černá, 62 mahagon, 63 tmavý ořech, 120 žlutá, 122 oranžová, 125 červená , 134 zelená, 140 modrá.

Způsob použití Zřed'te přípravek v poměru 1: 6 s vodou, alkoholem nebo nitro-ředidlem. HOLZFARBE se nanáší houbičkou nebo štětcem na neupravený, čistý a smrkovaný povrch. Délka zaschnutí závisí na typu použitého ředidla. V případě ředění s vodou se doba sušení pohybuje v intervalu 12 - 24 hodin. Před závěrečnou úpravou pomocí šelaků apod. se doporučuje povrch jemně přebrousit smrkovým papírem.

Podklad Dřevo.

Technické parametry	- Vzhled	kapalina
	- Barva	barevná-dle označení
	- Zápach	charakteristický
	- Rozpustnost	rozpustný v rozpouštědlech
	- Rozpustnost ve vodě	> 100
	- Měrná hmotnost	0,872 kg/l
	- Bod varu	40-126 °C
	- Bod vzplanutí	< 23 °C
	- Výrobek, který není určený pro použití podle nař.2004/42/EU	

Aplikace Štětec, houbička

Teplota při aplik. +5 °C až + 28 °C

Rel. vlhkost max. 80%

Způsob dodávky Plastový obal 250 ml; 500 ml; 1 Lt; 5 Lt

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5 °C až +35 °C v původním dobře uzavřeném a etiketou označeném obalu max. 12 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Skladujte na dobře větraném místě, mimo dosah zdrojů vznícení. Během manipulace nejíst, nepít, nekouřit. Zabránit úniku produktu do životního prostředí.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

Signální slovo: Nebezpečí. Obsahuje: Aceton; 1-methoxypropan-2-ol. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Likvidace obalů

Zbytky produktu je třeba považovat za nebezpečný odpad. Likvidace odpadu s obsahem tohoto výrobku musí být provedena prostřednictvím autorizovaného nakládání s odpady, v souladu s místními předpisy. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod. Kód odpadu 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Obaly 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.