



HOLZMASSE BASE

Pryskyřné pojivo pro tmely na dřevo

0051; 0052; 0053; 0054

Popis	Smícháním pojiva s dřevěným práškem / toto vznikne broušením dřeva /, lze snadno dosáhnout roztíratelné konzistence pasty. V závislosti na druhu dřeva, jeho savosti, velikosti zrna a konzistenci pasty, kterou chcete získat, bude poměr 1 díl prášku a ¾ produktu HOLZASSE BASE. Pryskyřice jako pojivo nemění původní barvu dřeva. Výplně jsou výborně barevně sladěné s původní barvou dřeva, ze kterého byl získán prach.																				
Způsob použití	V případě, že povrch, který má být ošetřován, obsahuje malé vady, je vhodnější tekuté plnidlo. V případě větších vad je HOLZMASSE BASE vhodné. Vyplňte jednou nebo dvakrát v závislosti na potřebném množství. Doba sušení se pohybuje mezi 5 – 45 minutami v závislosti na tloušťce nánosu. Po vyschnutí povrchu můžeme přistoupit k broušení a lakování.																				
Podklad	Dřevo																				
Technické parametry	<table><tr><td>- Konzistence</td><td>tekutina</td></tr><tr><td>- Barva</td><td>bezbarvý</td></tr><tr><td>- Rozpustnost</td><td>rozpustný v rozpouštědlech</td></tr><tr><td>- Bod varu (°C)</td><td>> 35 °C</td></tr><tr><td>- Bod vzplanutí (°C)</td><td>< 23 °C</td></tr><tr><td>- Hořlavost (samozápalnost) (°C)</td><td>> 285 °C</td></tr><tr><td>- Teplota (rozmezí teplot)varu (°C)</td><td>40-126 °C</td></tr><tr><td>- Měrná hmotnost</td><td>0,87 kg/l</td></tr><tr><td>- Výrobek, který není určený pro použití podle nařízení 2004/42/EU</td><td></td></tr></table>			- Konzistence	tekutina	- Barva	bezbarvý	- Rozpustnost	rozpustný v rozpouštědlech	- Bod varu (°C)	> 35 °C	- Bod vzplanutí (°C)	< 23 °C	- Hořlavost (samozápalnost) (°C)	> 285 °C	- Teplota (rozmezí teplot)varu (°C)	40-126 °C	- Měrná hmotnost	0,87 kg/l	- Výrobek, který není určený pro použití podle nařízení 2004/42/EU	
- Konzistence	tekutina																				
- Barva	bezbarvý																				
- Rozpustnost	rozpustný v rozpouštědlech																				
- Bod varu (°C)	> 35 °C																				
- Bod vzplanutí (°C)	< 23 °C																				
- Hořlavost (samozápalnost) (°C)	> 285 °C																				
- Teplota (rozmezí teplot)varu (°C)	40-126 °C																				
- Měrná hmotnost	0,87 kg/l																				
- Výrobek, který není určený pro použití podle nařízení 2004/42/EU																					
Aplikace	Štětec, nástřik	Ředění	nitroředidlo nebo aceton																		
Teplota při aplik.	+5 °C až + 25 °C	Rel. vlhkost	max. 80%																		
Způsob dodávky	Kovové obaly 500 m l; 1 l; 5 l; 10 l																				

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5 °C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném obalu max. 12 měsíců od data výroby daleko od zdrojů tepla. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Zabránit proniknutí materiálu do zdrojů vody. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým teplem. Při manipulaci nejíst, nepít a nekouřit.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

Signální slovo: Nebezpečí. Obsahuje: ACETON. Ethyl-acetát. N-BUTHYLACETÁT. 2-Propanol.

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem/ horkými povrchy/ jiskrami/ otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. — Zákaz kouření. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte hasící přístroje: sněhový a práškový. P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů. Výrobek zlikvidujte v souladu s nařízením o odpadních vodách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí

Likvidace obalů

Opětovně využijte, je-li to možné. Zbytky výrobku jsou považovány za nebezpečný odpad. Odpad s obsahem tohoto výrobku je třeba hodnotit dle platných předpisů. Likvidace musí být provedena prostřednictvím osob oprávněných k nakládání s nebezpečnými odpady v souladu s národními a místními předpisy. Kontaminované obaly musí být využity nebo odstraněny v souladu s místními předpisy. Kód odpadu 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Obaly: Kód odpadu 15 01 10*. Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního prostředí.

rev. říjen 2024